

Ngọc Lặc, ngày 21 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm bổ sung giường bệnh nhân lắp đặt cho các khoa tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc với nội dung cụ thể như sau.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông, Lê Khả Hải, Phòng vật tư y tế, Điện thoại: 0986.930.986.
- Cách thức tiếp nhận báo giá. Nhận trực tiếp địa chỉ: Phòng vật tư y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, địa chỉ: Phố Lê Duẩn, Thị Trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h ngày 21 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 02 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21/9/2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá: (chi tiết phụ lục đính kèm)

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bv(để đăng tải)
- Lưu: vt,vtyt.tckt



Hoàng Văn Minh

PHỤ LỤC II: DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Kèm theo **Thống kê các AO, KSM/TB-BVNL**, ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa khoa khu vực Ngọc Lặc)



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ (*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Sửa chữa bơm từ của máy thận Hãng sx : Nipro/Nhật bản	Sửa chữa đầu bơm	01	Cái	Bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc	Tháng 10/2023
2	Sửa chữa máy thận nhân tạo Hãng sx : Nipro/Nhật bản	Sửa chữa Main mạch chính.	01	Cái		
3	Sửa chữa Còi chụp sọ não máy cộng hưởng từ Hitachi Hãng sx : Hitachi/Nhật Bản	Sửa chữa mạch truyền tin hiệu coi chụp sọ não	01	Cái		
4	Sửa chữa dao mổ điện ERBE Hãng sx : ERBE/Đức	Sửa chữa bảng mạch	01	Cái		
5	Sửa chữa dao mổ điện Long Phương Hãng sx : Long Phương / Việt Nam	Sửa chữa mạch điều khiển công suất cắt.	01	Cái		
6	Sửa chữa Tủ an toàn sinh học Hãng sx : Trần Vũ/ Việt Nam	Sửa chữa mạch điều khiển đèn UV	01	Cái		

(Kèm theo Thông báo số 87/XB-BVNL, ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc)



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Bình chứa dịch bằng nhựa dùng trong y tế 4L	Sử dụng cho bộ hút dịch (đựng dung dịch, chất thải)	Cái	06	Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc	Tháng 10/2023
2	Máy massage cầm tay, đèn hồng ngoại	Thiết bị thích hợp điều trị được nhiều vị trí trên cơ thể như lưng, đùi, massage toàn thân, tay cầm chống trượt, có các chế độ massage	Cái	10		
3	Van đa năng, cỡ 11 mm	Mã 30103M1/ Karl Storz, (sử dụng cho hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng do hãng Karl Storz sản xuất)	Cái	02		
4	Van đa năng, cỡ 5 mm	Mã 30160M1/ Karl Storz, (sử dụng cho hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng do hãng Karl Storz sản xuất)	Cái	01		
5	Nắp dây, cỡ 10 mm, hấp tiệt trùng được, đóng gói 5cái, sử dụng với trocar cỡ 11 mm	Mã 30100XB/ Karl Storz, (sử dụng cho hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng do hãng Karl Storz sản xuất)	Gói	01		
6	Nắp dây, cỡ 5 mm, hấp tiệt trùng được, đóng gói 5cái, sử dụng với trocar cỡ 6 mm	Mã 30100XA/ Karl Storz, (sử dụng cho hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng do hãng Karl Storz sản xuất)	Gói	01		
7	Dây đơn cực chiều dài 3m	Mã 26002M / Karl Storz, (sử dụng cho hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng do hãng Karl Storz sản xuất)	Cái	02		