

Số: 545/TM-BVNL

Ngọc Lặc, ngày 08 tháng 09 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

**Sửa chữa, thay thế thiết bị cho hệ thống máy xử lý chất thải rắn
y tế nguy hại tại bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc**

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam!

Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện sửa chữa, thay thế thiết bị cho hệ thống xử lý chất thải rắn nguy hại. Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu gói thầu trên, Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc kính mời các công ty, các nhà cung cấp dịch vụ có đủ năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa, bảo hành, thay thế thiết bị cho máy xử lý chất thải rắn y tế nguy hại cho các bệnh viện, cơ sở y tế tham gia chào giá với nội dung:

TT	Tên hạng mục	ĐVT	SL
1	Bộ dao đảo rác (B22-01) cho máy xử lý chất thải rắn y tế nguy hại. + Model: Sterilawa 250MC + Hãng sản xuất: Bertin Technologies-Pháp + Xuất xứ: Pháp	Bộ	01
2	Đĩa chắn rác cho máy xử lý chất thải rắn nguy hại + Model: Sterilawa 250MC + Hãng sản xuất: Bertin Technologies-Pháp + Xuất xứ: Pháp	Bộ	01
3	Sửa chữa bộ truyền động trung gian máy xử lý chất thải rắn nguy hại + Model: Sterilawa 250MC + Hãng sản xuất: Bertin Technologies-Pháp + Xuất xứ: Pháp	Bộ	01
4	Sửa chữa khoang nghiền rác máy xử lý chất thải rắn nguy hại + Model: Sterilawa 250MC + Hãng sản xuất: Bertin Technologies-Pháp + Xuất xứ: Pháp	Bộ	01
5	Sửa chữa bộ phận đệm cân bằng máy xử lý chất thải rắn nguy hại + Model: Sterilawa 250MC + Hãng sản xuất: Bertin Technologies-Pháp + Xuất xứ: Pháp	Bộ	01

1. Đơn vị yêu cầu: Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc

- Địa chỉ: Phố Lê Duẩn - xã Ngọc Lặc - tỉnh Thanh Hoá

2. Hình thức gửi báo giá: Bảng văn bản hoặc file mềm

- Văn bản gửi trực tiếp về địa chỉ: **Phạm Hùng Cường** - Phòng Hành chính Quản trị –Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc. Điện thoại liên hệ: 0949108468.

- File mềm gửi qua Email: Cuongxmts@gmail.com

3. Yêu cầu bản báo giá bao gồm: Giá chào phải bao gồm đầy đủ thuế, phí, lệ phí và các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

4. Thời gian nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/09/2025 (các báo giá nhận sau ngày 12/09/2025 sẽ không được xem xét).

Bản báo giá của Quý công ty sẽ là căn cứ để Bệnh viện thực hiện các bước tiếp theo của quy trình mua sắm, rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia từ phía các công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc BV;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hữu Hùng

PHỤ LỤC: YÊU CẦU THAY THẾ SỬA CHỮA, THAY THẾ THIẾT BỊ
(Kèm theo ~~thư mời chào~~ giá số 545/TM-BVNL ngày 08/09/2025 của Bệnh viện
đa khoa Ngọc Lặc)

STT	Danh mục hàng hoá/ dịch vụ	Mô tả	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ dao đảo rác(B-22-01) cho máy xử lý chất thải rắn - Model: Sterilwave 250MC - Hãng sản xuất: Bertin Technologies- Pháp - Xuất xứ: Pháp	Chi tiết: - Dao đảo rác là vật tư tiêu hao, hao mòn theo thời gian sử dụng. - Chức năng: Đảo trộn rác y tế trong quá trình nghiền cắt. Là thành phần không thể thiếu khi nghiền cắt rác y tế. - Cấu tạo: Chất liệu thép chuyên dụng, hình dạng, kết cấu tương thích thiết bị hiện hữu. - Thay thế đúng chủng loại, có thời gian bảo hành cụ thể.	Bộ	01
2	Đĩa chắn rác cho máy xử lý chất thải rắn - Model: Sterilwave 250MC - Hãng sản xuất: Bertin Technologies- Pháp - Xuất xứ: Pháp	Chi tiết: - Chức năng: Chắn nước và rác không cho xâm nhập vào hộp số trong quá trình vận hành - Cấu tạo: Chất liệu thép chuyên dụng chịu mài mòn. Hình dạng ăn khớp và đồng bộ với các linh kiện liên quan. - Thay thế đúng chủng loại, có thời gian bảo hành cụ thể.	Bộ	01
3	Sửa chữa bộ truyền động trung gian máy xử lý chất thải rắn - Model: Sterilwave 250MC - Hãng sản xuất: Bertin Technologies- Pháp - Xuất xứ: Pháp	Chi tiết: - Chức năng: Là vị trí trung gian truyền động từ trục hộp số lên đến dao nghiền cắt - Chứa và bảo vệ các bộ phận làm kín đáy khoang - Cấu tạo: Thay bộ đỡ dao, sửa chữa bộ truyền động để kết nối trung gian giữa dao và hộp số. - Đảm bảo máy hoạt động tốt, không để xảy ra lỗi trong quá trình xử lý.	Bộ	01

4	Sửa chữa khoang nghiền rác máy xử lý chất thải rắn - Model: Sterilwave 250MC - Hãng sản xuất: Bertin Technologies-Pháp - Xuất xứ: Pháp	Chi tiết: - Sửa chữa bộ phận làm kín đáy khoang - Sửa chữa phần đáy khoang bị hao mòn, không còn độ kín khít - Bổ sung vành chắn nước, nắp khoang, tăng cường khả năng ngăn nước vào hộp số. - Đảm bảo máy hoạt động tốt, không để xảy ra lỗi trong quá trình xử lý.	Bộ	01
5	Sửa chữa bộ phận đệm cân bằng máy xử lý chất thải rắn - Model: Sterilwave 250MC - Hãng sản xuất: Bertin Technologies-Pháp - Xuất xứ: Pháp	Chi tiết: - Bộ phận đệm cân bằng đã bị ăn mòn, móp méo, mất chức năng cân bằng. - Chức năng: Cân bằng lực ép của vành chắn nước xuống đáy khoang, đảm bảo ngăn nước và rác xâm nhập các bộ phận liên quan - Cấu tạo: Thép không gỉ, ăn khớp với các linh kiện liên quan. - Đảm bảo máy hoạt động tốt, không để xảy ra lỗi trong quá trình xử lý.	Bộ	01